

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา

ประเภท น้ำผิวดิน/น้ำประปา

คุณลักษณะ กายภาพ

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาข้าว

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ถนนโนนละกอ-ปลักแรด อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสบรรจุในขวดพลาสติก


จุดเก็บ

วันที่ 11 มีนาคม 2568

หมู่ที่	น้ำผิวดิน		น้ำประปา		ค่าคลอไรด์	แบคทีเรีย		คลอรีน	หมายเหตุ
	ค่าความขุ่น	ค่า PH	ค่าความขุ่น	ค่า PH		พบ	ไม่พบ		
1	5.43	7.8	3.08	7.0	—	/		—	ควรจะต้องจ่าย Cl เพื่อค่าเชื้อโรคในน้ำประปา
2	2.90	7.4	0.76	7.0	—	/		—	
3	4.98	8.2	1.50	7.2	—	/		—	
5	8.18	8.0	3.55	7.4	—	/		—	
6	34.2	7.2	12.8	5.8	—	/		—	
7	6.21	7.8	2.58	7.8	—	/		—	
8	5.32	8.0	1.57	7.4	—	/		—	
12	3.21	8.2	1.44	7.6	—	/		—	
หน่วย	NTU		NTU		mg/l			PPM	
มาตรฐาน	>500 NTU	6.5-8.5	≤ 4 NTU	6.5-8.5	≤ 250 mg/l			1.0 PPM	

ลงชื่อ..........

ผู้ทดสอบ/รายงาน


ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

นายวิรัชดี บัวบาน

นายประเทือง คำสอน

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 6

ตำแหน่ง หัวหน้างาน 8 งานผลิต

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ/ผู้รับรอง

นายเสกสรร เผ่าภูรี

ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก